

广州德隆环境检测技术有限公司

检 测 报 告

报 告 编 号:	DL202504-B0311W
受 检 单 位:	广州金朋五金制品有限公司
委 托 单 位:	广州金朋五金制品有限公司
检 测 类 别:	委 托 检 测
报告编制日期:	2025 年 05 月 16 日

广州德隆环境检测技术有限公司



报告编写说明

1. 本报告仅对本次样品和本次检测项目负责。
2. 本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负监测技术责任，并对委托单位所提供的商业和技术资料保密。
3. 本报告涂改无效，无审核、签发人签字无效。
4. 本公司的采样和检测程序按照有关国家标准、环境监测技术规范和本公司的程序文件和作业指导书执行。检测仪器设备均在检定有效期内。采样和检测人员均持证上岗。
5. 对本报告若有疑问，请向本公司查询，来函来电请注明报告编号。对检测结果若有异议，应于收到本报告之日起十五天内向本公司提出复测申请，逾期不予受理。对于性能不稳定，不可保存的样品，恕不受理。
6. 本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
7. 未经本公司书面批准，不得复制本报告。
8. 仅作参考，不具有对社会证明作用。

本公司通讯地址：

联系地址：广州市南沙区环岛北路南沙街沙螺湾村段 1 号办公楼

邮政编码：511457

联系电话：84943518

传 真：020-84943518

编写：林珍霞 

审核：麦施兰 

签发：张波 

签发人职务：授权签字人

签发日期：2025-05-16

采样人员：周建亮、周鸣岐

分析人员：蔡瑞珑、刘颖瑜

一、基本信息

委托单位	广州金朋五金制品有限公司
检测目的	对广州金朋五金制品有限公司的地下水进行检测
地 址	广东省广州市南沙区榄核镇榄张路 121 号
联系人	付生
联系电话	13928821508
采样时间	2025 年 04 月 14 日
样品类型	地下水
分析时间	2025 年 04 月 15 日~2025 年 04 月 17 日

二、检测结果

1. 地下水检测结果

检测点位置	坐标	检测结果（单位：mg/L，除注明者外）	
		阴离子表面活性剂	色度 （度）
SW1	E 113°18'50.7336" N 22°51'7.9112"	0.786	40
W2	E 113°18'53.0776" N 22°51'5.5344"	1.17	300
W3	E 113°18'55.3029" N 22°51'7.4521"	0.270	200
标准限值		≤0.3	≤25
备注：标准限值依据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅳ类限值，本报告中执行的排放标准由客户提供，客户应对其真实性和有效性负责。			

三、结论

本次检测结果显示：

检测点位 SW1 属于《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）V 类水质，V 类指标为阴离子表面活性剂、色度，该地下水质量综合类别定为 V。

检测点位 W2 属于《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）V 类水质，V 类指标为阴离子表面活性剂、色度，该地下水质量综合类别定为 V。

检测点位 W3 属于《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）V 类水质，V 类指标为色度，该地下水质量综合类别定为 V。

四、检测项目、分析方法标准、检出限

地下水检测项目			
检测项目	分析方法标准	方法检出限	分析仪器/型号
阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》GB/T 7494-1987	0.05 mg/L (最低检出浓度)	紫外可见分光光度计/UV-6100
色度	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 (4.1)	5 度(最低检出度)	比色管/50mL

广州德隆环境检测技术有限公司

附件：



地下水点布设图

【报告结束】

)

